

## 【석면 농도 측정 분석 결과표】

( 실내공기질공정시험기준 ES 023003.1 )

결과서 번호	HS230104-01	접수일	2023-01-04
분 석 자	고 미 희	분석일	2023-01-04

### 측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#16	5층 6-2	12.77	90	1,149	0.002	노출기준 미만	
HS#17	5층 6-3	12.68	90	1,141	0.002	노출기준 미만	
HS#18	5층 방과후교실	12.43	90	1,119	0.003	노출기준 미만	
HS#19	5층 복도	12.73	90	1,146	0.002	노출기준 미만	
HS#20	5층 피스룸	12.83	90	1,155	0.004	노출기준 미만	
HS#21	5층 6학년상담실	12.80	90	1,152	0.002	노출기준 미만	

### 이 하 여 백


\* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

\* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

\* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 고 미 희

고미희

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

