

【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230103-01	접수일	2023-01-03
분 석 자	고 미 희	분석일	2023-01-03

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(L)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#1	부지경계선1	9.73	270	2,628	0.001	노출기준 미만	
HS#2	부지경계선2	9.72	270	2,623	0.001	노출기준 미만	
HS#3	부지경계선3	9.78	270	2,641	0.001	노출기준 미만	
HS#4	부지경계선4	9.81	270	2,650	0.001	노출기준 미만	
HS#5	5층 음압기1	9.55	50	477	0.002	노출기준 미만	
HS#6	5층 음압기2	9.72	50	486	0.003	노출기준 미만	
HS#7	5층 음압기3	9.77	50	489	0.003	노출기준 미만	
HS#8	5층 음압기4	9.59	50	480	0.003	노출기준 미만	
HS#9	5층 음압기5	9.60	50	480	0.002	노출기준 미만	
HS#10	작업장 주변(실내)	9.91	130	1,288	0.002	노출기준 미만	
HS#11	작업장 주변(실내)	9.78	130	1,271	0.002	노출기준 미만	
HS#12	5층 위생설비	9.76	50	488	0.003	노출기준 미만	
HS#13	5층 폐기물 반출	9.84	50	492	0.003	노출기준 미만	
HS#14	폐기물 보관 1	9.88	50	494	0.003	노출기준 미만	
HS#15	폐기물 보관 2	9.75	50	487	0.001	노출기준 미만	

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 고 미 희

(인)

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

