

【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230104-02	접수일	2023-01-04
분 석 자	고 미 희	분석일	2023-01-04

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#22	5층 음압기1	9.83	50	492	0.003	노출기준 미만	
HS#23	5층 음압기2	9.73	50	486	0.003	노출기준 미만	
HS#24	5층 음압기3	9.80	50	490	0.003	노출기준 미만	
HS#25	5층 음압기4	9.78	50	489	0.003	노출기준 미만	
HS#26	5층 음압기5	9.70	50	485	0.003	노출기준 미만	
HS#27	5층 위생설비	9.75	50	487	0.003	노출기준 미만	
HS#28	폐기물 보관 1	9.80	50	490	0.002	노출기준 미만	
HS#29	폐기물 보관 2	9.77	50	489	0.003	노출기준 미만	
HS#30	작업장 주변 (실내)	9.23	130	1,200	0.002	노출기준 미만	행정실 앞
HS#31	부지경계 1	9.90	260	2,575	0.001	노출기준 미만	
HS#32	지붕층 음압기6	9.67	50	484	0.003	노출기준 미만	
HS#33	지붕층 음압기7	9.02	50	451	0.003	노출기준 미만	
HS#34	지붕층 위생설비	9.02	50	451	0.004	노출기준 미만	
HS#35	부지경계 2	9.72	260	2,526	0.001	노출기준 미만	
HS#36	부지경계 3	9.77	260	2,541	0.001	노출기준 미만	

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 고 미 희

고(임)희

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철



【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230104-03	접수일	2023-01-04
분 석 자	고 미 희	분석일	2023-01-04

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(L)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#37	부지경계 4	9.84	260	2,557	0.001	노출기준 미만	
HS#38	작업장 주변 (실내)	9.69	130	1,260	0.002	노출기준 미만	유치원 앞
HS#39	폐기물 반출구	9.64	50	482	0.003	노출기준 미만	
HS#43	폐기물 임시보관1	9.77	50	488	0.004	노출기준 미만	
HS#44	폐기물 임시보관2	9.89	50	494	0.006	노출기준 미만	

이 하 여 백

- * Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)
- * 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.
- * 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 고 미 희

고미희

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

