

【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230105-03	접수일	2023-01-05
분 석 자	고 미 희	분석일	2023-01-05

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#45	부지경계 1	9.93	260	2,582	0.001	노출기준 미만	
HS#46	부지경계 4	9.96	260	2,590	0.001	노출기준 미만	
HS#47	부지경계 2	9.92	260	2,579	0.001	노출기준 미만	
HS#48	부지경계 3	9.91	260	2,577	0.001	노출기준 미만	
HS#49	작업장 주변 (실내)	9.91	130	1,288	0.002	노출기준 미만	행정실 앞
HS#50	작업장 주변 (실내)	9.88	130	1,284	0.002	노출기준 미만	유치원 앞
HS#51	5층 음압기 1	9.67	50	484	0.003	노출기준 미만	
HS#52	5층 음압기 2	9.80	50	490	0.003	노출기준 미만	
HS#53	5층 음압기 3	9.58	50	479	0.004	노출기준 미만	
HS#54	5층 음압기 4	9.89	50	495	0.003	노출기준 미만	
HS#55	위생설비	9.80	50	490	0.003	노출기준 미만	
HS#56	폐기물 반출구	9.67	50	483	0.004	노출기준 미만	
HS#63	폐기물 보관 1	9.85	50	492	0.003	노출기준 미만	
HS#64	폐기물 보관 2	9.67	50	484	0.003	노출기준 미만	

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 고 미 희

고미희

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

