

【석면 농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230106-02	접수일	2023-01-06
분석자	고미희	분석일	2023-01-06

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측정 주소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간(분)	채기량(L)	분석결과		비고
					섬유농도(개/cc)	기준초과여부(>0.01개/cc)	
HS#78	5층 비전룸	11.69	100	1,169	0.003	노출기준 미만	
HS#79	5층 월드룸	11.72	100	1,172	0.003	노출기준 미만	
HS#80	5층 영어관리실	11.81	100	1,181	0.004	노출기준 미만	
HS#81	5층 서고	11.76	100	1,176	0.004	노출기준 미만	
HS#82	5층 도서관1	11.92	100	1,192	0.004	노출기준 미만	
HS#83	5층 도서관2	11.91	100	1,191	0.004	노출기준 미만	

이 하 여 백

- * Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)
- * 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.
- * 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분석자: 고미희

고미희

(주)애슬환경컨설팅 대표이사 신임철

