

【석면 농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230107-02	접수일	2023-01-07
분 석 자	고 미 희	분석일	2023-01-07

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#99	5층 한빛관1	11.92	100	1,192	0.003	노출기준 미만	
HS#100	5층 한빛관2	11.98	100	1,198	0.004	노출기준 미만	
HS#101	5층 한빛관3	11.87	100	1,187	0.003	노출기준 미만	
HS#102	5층 강당보조실	11.91	100	1,191	0.004	노출기준 미만	
HS#103	5층 모듬학습실	11.97	100	1,197	0.004	노출기준 미만	
HS#104	5층 복도	11.92	100	1,192	0.005	노출기준 미만	

이 하 여 백

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 고 미 희

고미희

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

