

## 【석면 농도 측정 분석 결과표】

( 실내공기질공정시험기준 ES 023003.1 )

결과서 번호	HS230109-04	접수일	2023-01-09
분 석 자	정 다 은	분석일	2023-01-09

### 측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#145	옥탑층 계단실1	12.00	100	1,200	0.002	노출기준 미만	
HS#146	옥탑층 계단실1	11.87	100	1,187	0.002	노출기준 미만	
HS#150	4층 4-1	11.91	100	1,191	0.001	노출기준 미만	
HS#151	4층 4-2	12.07	100	1,207	0.002	노출기준 미만	
HS#152	4층 4-3	11.97	100	1,197	0.002	노출기준 미만	
HS#153	4층 복도	11.95	100	1,195	0.002	노출기준 미만	
HS#154	4층 4학년연구실	11.97	100	1,197	0.002	노출기준 미만	
HS#155	4층 홀	11.88	100	1,188	0.001	노출기준 미만	

### 이 하 여 백


\* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

\* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

\* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 정 다 은 정 (원)은

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

