

【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230109-03	접수일	2023-01-09
분 석 자	정 다 은	분석일	2023-01-09

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(l)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#129	부지경계 1	9.97	260	2,592	0.001	노출기준 미만	
HS#130	부지경계 4	9.83	260	2,557	0.001	노출기준 미만	
HS#131	부지경계 2	9.94	260	2,584	0.001	노출기준 미만	
HS#132	부지경계 3	9.78	260	2,544	0.001	노출기준 미만	
HS#133	4층 음압기1	9.81	50	491	0.003	노출기준 미만	
HS#134	4층 음압기2	9.75	50	487	0.003	노출기준 미만	
HS#135	4층 음압기3	9.95	50	498	0.003	노출기준 미만	
HS#136	4층 음압기4	9.78	50	489	0.003	노출기준 미만	
HS#137	작업장 외 주변 (실내)	9.86	130	1,281	0.002	노출기준 미만	행정실 앞
HS#138	작업장 외 주변 (실내)	9.81	130	1,276	0.002	노출기준 미만	유치원앞
HS#139	위생설비 (4층)	9.88	50	494	0.003	노출기준 미만	
HS#140	위생설비 (옥탑)	9.91	50	496	0.003	노출기준 미만	
HS#141	옥탑 음압기5	9.92	50	496	0.003	노출기준 미만	
HS#142	폐기물 반출구 (옥탑)	9.86	50	493	0.004	노출기준 미만	

뒷 장 계 속

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

* 본 분석결과서는 법적으로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 정 다 은 정 (인) 은

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임



【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230109-03	접수일	2023-01-09
분 석 자	정 다 은	분석일	2023-01-09

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(l)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#143	폐기물 보관1 (5층)	9.74	50	487	0.003	노출기준 미만	
HS#144	폐기물 보관2 (5층)	9.77	50	489	0.003	노출기준 미만	
HS#147	폐기물 임시보관1 (4층)	9.70	50	485	0.004	노출기준 미만	
HS#148	폐기물 임시보관2 (4층)	9.80	50	490	0.004	노출기준 미만	
HS#149	폐기물 반출구(4층)	9.81	50	491	0.003	노출기준 미만	
HS#156	폐기물 보관3 (4층)	9.76	50	488	0.003	노출기준 미만	
HS#157	폐기물 보관4 (4층)	9.81	50	490	0.003	노출기준 미만	

이 하 여 백

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 정 다 은 정 (인) 은

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임

