

【석면 농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

| | | | |
|--------|-------------|-----|------------|
| 결과서 번호 | HS230110-02 | 접수일 | 2023-01-10 |
| 분 석 자 | 정 다 은 | 분석일 | 2023-01-10 |

측정 의뢰자

| | |
|----------|-----------------------|
| 기관 및 의뢰자 | 시흥 도원초등학교 |
| 측 정 주 소 | 경기도 시흥시 수인로 3413번길 34 |

| 시료번호 | 측정위치 | 유량(ℓ) | 측정시간 (분) | 채기량(L) | 분석결과 | | 비 고 |
|--------|-----------|-------|-------------|--------|--------|-------------|-----|
| | | | | | 섬유농도 | 기준초과 여부 | |
| | | | | | (개/cc) | (>0.01개/cc) | |
| HS#173 | 4층 과학실2 | 11.92 | 100 | 1,192 | 0.002 | 노출기준 미만 | |
| HS#174 | 4층 준비실 | 11.97 | 100 | 1,197 | 0.002 | 노출기준 미만 | |
| HS#175 | 4층 과학자료실 | 11.95 | 100 | 1,195 | 0.002 | 노출기준 미만 | |
| HS#176 | 4층 자료보관실 | 11.98 | 100 | 1,198 | 0.002 | 노출기준 미만 | |
| HS#177 | 4층 방과후교실2 | 11.97 | 100 | 1,197 | 0.001 | 노출기준 미만 | |
| HS#178 | 4층 WEE센터 | 11.97 | 100 | 1,197 | 0.002 | 노출기준 미만 | |

이 하 여 백

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 정 다 은 정 (원)은

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

