

【석면 농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230111-02	접수일	2023-01-11
분석자	정다은	분석일	2023-01-11

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측정 주소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간(분)	채기량(L)	분석결과		비고
					섬유농도(개/cc)	기준초과여부(>0.01개/cc)	
HS#195	4층 무지개반	11.85	100	1,185	0.003	노출기준 미만	
HS#196	4층 5-2	11.90	100	1,190	0.003	노출기준 미만	
HS#197	4층 5-1	11.97	100	1,197	0.004	노출기준 미만	
HS#198	4층 5학년연구실	11.98	100	1,198	0.004	노출기준 미만	
HS#199	4층 화장실 앞 복도	11.97	100	1,197	0.004	노출기준 미만	
HS#200	4층 무지개반 앞 복도	11.92	100	1,192	0.004	노출기준 미만	

이 하 여 백

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)
* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분석자: 정다은 정다은

(주)애솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

