

【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230112-01	접수일	2023-01-12
분석자	정다은	분석일	2023-01-12

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측정 주소	경기도 시흥시 수인로3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#203	5층 폐기물보관장1	9.62	50	481	0.003	노출기준 미만	
HS#204	5층 폐기물보관장2	9.69	50	485	0.003	노출기준 미만	
HS#205	4층 폐기물보관장3	9.63	50	481	0.002	노출기준 미만	
HS#206	4층 폐기물보관장4	9.55	50	477	0.003	노출기준 미만	
HS#207	폐기물반출구	9.82	50	491	0.003	노출기준 미만	
HS#208	폐기물 임시보관 운동장1	9.64	50	482	0.002	노출기준 미만	
HS#209	폐기물 임시보관 운동장2	9.81	50	490	0.003	노출기준 미만	

이 하 여 백

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)
* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분석자: 정다은 정(인)은

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임

