【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS230114-01	접수일	2023-01-14
분 석 자	정 다 은	분석일	2023-01-14

측정 의뢰자	
기관 및 의뢰자	**시흥 도원초등학교**
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도 (개/cc)	기준초과 여부 (>0.01개/cc)	
HS#212	폐기물 임시보관1 운동장	9.71	50	485	0.001	노출기준 미만	
HS#213	폐기물 임시보관2 운동장	9.74	50	487	0.001	노출기준 미만	
이 하 여 백							

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)
* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 정 다 은 정 (인) 은

㈜해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철