

【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS240109-03	접수일	2024-01-09
분 석 자	강 수 아	분석일	2024-01-09

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#7	3층 음압기1 방과후교실	9.70	50	518	0.001	노출기준 미만	
HS#8	3층 음압기2 복도	9.63	50	514	0.001	노출기준 미만	
HS#9	3층 위생설비	9.69	50	516	0.002	노출기준 미만	
HS#10	작업장 외 (2층 체육관)	9.87	130	1,368	0.003	노출기준 미만	
HS#11	3층 폐기물반출구	9.83	50	521	0.002	노출기준 미만	

- 이 하 여 백 -

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)
* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 강 수 아 강수아

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

