

# 【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

( 실내공기질공정시험기준 ES 023003.1 )

결과서 번호	HS240110-01	접수일	2024-01-10
분석자	강수아	분석일	2024-01-10

## 측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측정 주소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간(분)	채기량(L)	분석결과		비고
					섬유농도(개/cc)	기준초과여부(>0.01개/cc)	
HS#19	부지경계1	9.75	260	2,725	0.001	노출기준 미만	
HS#20	부지경계2	9.76	260	2,729	0.001	노출기준 미만	
HS#21	부지경계3	9.68	260	2,707	0.001	노출기준 미만	
HS#22	부지경계4	9.65	260	2,697	0.001	노출기준 미만	
HS#23	2층 위생설비	9.64	50	517	0.002	노출기준 미만	
HS#24	음압기1	9.69	50	520	0.002	노출기준 미만	
HS#25	음압기2	9.76	50	524	0.001	노출기준 미만	
HS#26	음압기3	9.78	50	525	0.002	노출기준 미만	
HS#27	음압기4	9.66	50	518	0.002	노출기준 미만	
HS#28	음압기5	9.72	50	522	0.002	노출기준 미만	
HS#29	음압기6	9.79	50	525	0.002	노출기준 미만	
HS#30	음압기7	9.81	50	526	0.002	노출기준 미만	
HS#31	음압기8	9.70	50	520	0.001	노출기준 미만	
HS#32	작업장 외(2층 체육관)	9.75	130	1,361	0.003	노출기준 미만	

\* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)  
\* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.  
\* 본 분석결과서는 법적으로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분석자: 강수아 강수아

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철



