

【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS240112-02	접수일	2024-01-12
분 석 자	강 수 아	분석일	2024-01-12

측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#69	부지경계1	9.86	260	2,761	0.000	노출기준 미만	
HS#70	부지경계2	9.83	260	2,754	0.001	노출기준 미만	
HS#71	부지경계3	9.86	260	2,761	0.001	노출기준 미만	
HS#72	부지경계4	9.82	260	2,751	0.001	노출기준 미만	
HS#73	음압기1	9.61	50	518	0.001	노출기준 미만	
HS#74	음압기2	9.75	50	525	0.002	노출기준 미만	
HS#75	음압기3	9.78	50	527	0.002	노출기준 미만	
HS#76	음압기4	9.85	50	531	0.002	노출기준 미만	
HS#77	음압기5	9.70	50	522	0.001	노출기준 미만	
HS#78	음압기6	9.69	50	521	0.001	노출기준 미만	
HS#79	음압기7	9.72	50	523	0.002	노출기준 미만	
HS#80	음압기8	9.69	50	521	0.001	노출기준 미만	
HS#81	3층 위생설비	9.70	50	514	0.002	노출기준 미만	
HS#82	작업장 외 (실내체육관 2층)	9.82	130	1,336	0.002	노출기준 미만	

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 강 수 아 강수아

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철



【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

(실내공기질공정시험기준 ES 023003.1)

결과서 번호	HS240112-02	접수일	2024-01-12
분 석 자	강 수 아	분석일	2024-01-12

측정 의뢰자			
기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교		
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34		

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준조과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#83	폐기물 반출	9.55	50	505	0.005	노출기준 미만	

이 하 여 백

* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)
* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.
* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 강 수 아 강수아

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

