

## 【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

( 실내공기질공정시험기준 ES 023003.1 )

결과서 번호	HS240113-02	접수일	2024-01-13
분 석 자	강 수 아	분석일	2024-01-13

### 측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준초과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#94	부지경계1	9.74	260	2,757	0.001	노출기준 미만	
HS#95	부지경계2	9.72	260	2,753	0.001	노출기준 미만	
HS#96	부지경계3	9.76	260	2,764	0.001	노출기준 미만	
HS#97	부지경계4	9.73	260	2,755	0.001	노출기준 미만	
HS#98	2층 위생설비	9.81	50	527	0.002	노출기준 미만	
HS#99	음압기1	9.66	50	522	0.002	노출기준 미만	
HS#100	음압기2	9.67	50	522	0.009	노출기준 미만	
HS#101	음압기3	9.58	50	518	0.002	노출기준 미만	
HS#102	음압기4	9.71	50	525	0.001	노출기준 미만	
HS#103	음압기5	9.61	50	519	0.001	노출기준 미만	
HS#104	음압기6	9.69	50	523	0.001	노출기준 미만	
HS#105	음압기7	9.77	50	528	0.001	노출기준 미만	
HS#106	음압기8	9.71	50	524	0.001	노출기준 미만	
HS#107	음압기9	9.69	50	524	0.001	노출기준 미만	

\* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

\* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

\* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 강 수 아 강수아

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철



# 【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

( 실내공기질공정시험기준 ES 023003.1 )

결과서 번호	HS240113-02	접수일	2024-01-13
분 석 자	강 수 아	분석일	2024-01-13

## 측정 의뢰자

기관 및 의뢰자	시흥 도원초등학교
측 정 주 소	경기도 시흥시 수인로 3413번길 34

시료번호	측정위치	유량(ℓ)	측정시간 (분)	채기량(L)	분석결과		비 고
					섬유농도	기준조과 여부	
					(개/cc)	(>0.01개/cc)	
HS#108	작업장 외 (2층 체육관)	9.72	130	1,354	0.001	노출기준 미만	
HS#109	2층 폐기물 반출	9.80	50	515	0.006	노출기준 미만	

이 하 여 백


\* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)  
\* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.  
\* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자: 강 수 아 강수아

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

