

## 【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

( 실내공기질공정시험기준 ES 023003.1 )

|        |             |     |            |
|--------|-------------|-----|------------|
| 결과서 번호 | HS240114-02 | 접수일 | 2024-01-14 |
| 분 석 자  | 강 수 아       | 분석일 | 2024-01-15 |

### 측정 의뢰자

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 기관 및 의뢰자 | 시흥 도원초등학교             |
| 측 정 주 소  | 경기도 시흥시 수인로 3413번길 34 |

| 시료번호   | 측정위치              | 유량(ℓ) | 측정시간<br>(분) | 채기량(L) | 분석결과   |             | 비 고 |
|--------|-------------------|-------|-------------|--------|--------|-------------|-----|
|        |                   |       |             |        | 섬유농도   | 기준초과<br>여부  |     |
|        |                   |       |             |        | (개/cc) | (>0.01개/cc) |     |
| HS#120 | 2층 위생설비           | 9.81  | 50          | 521    | 0.003  | 노출기준 미만     |     |
| HS#121 | 부지경계1             | 9.81  | 207         | 2,182  | 0.001  | 노출기준 미만     |     |
| HS#122 | 부지경계2             | 9.88  | 205         | 2,178  | 0.001  | 노출기준 미만     |     |
| HS#123 | 부지경계3             | 9.86  | 193         | 2,046  | 0.001  | 노출기준 미만     |     |
| HS#124 | 부지경계4             | 9.79  | 192         | 2,021  | 0.001  | 노출기준 미만     |     |
| HS#125 | 음압기1 (복도1)        | 9.78  | 50          | 527    | 0.002  | 노출기준 미만     |     |
| HS#126 | 음압기2 (복도2)        | 9.71  | 50          | 523    | 0.002  | 노출기준 미만     |     |
| HS#127 | 음압기3<br>(1학년놀이교실) | 9.79  | 50          | 527    | 0.001  | 노출기준 미만     |     |
| HS#128 | 음압기4 (1-1)        | 9.69  | 50          | 522    | 0.002  | 노출기준 미만     |     |
| HS#129 | 음압기5 (1-2)        | 9.70  | 50          | 522    | 0.002  | 노출기준 미만     |     |
| HS#130 | 음압기6 (다목적실)       | 9.78  | 50          | 527    | 0.007  | 노출기준 미만     |     |
| HS#131 | 음압기7 (준비실)        | 9.73  | 50          | 525    | 0.002  | 노출기준 미만     |     |
| HS#133 | 작업장 외<br>(2층 체육관) | 9.90  | 130         | 1,371  | 0.002  | 노출기준 미만     |     |
| HS#134 | 1층 위생설비           | 9.81  | 50          | 522    | 0.001  | 노출기준 미만     |     |

\* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)

\* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.

\* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자:            강 수 아            강수아

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철



## 【석면 비산농도 측정 분석 결과표】

( 실내공기질공정시험기준 ES 023003.1 )

|        |             |     |            |
|--------|-------------|-----|------------|
| 결과서 번호 | HS240114-02 | 접수일 | 2024-01-14 |
| 분 석 자  | 강 수 아       | 분석일 | 2024-01-15 |

### 측정 의뢰자

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 기관 및 의뢰자 | 시흥 도원초등학교             |
| 측 정 주 소  | 경기도 시흥시 수인로 3413번길 34 |

| 시료번호   | 측정위치             | 유량(ℓ) | 측정시간<br>(분) | 채기량(L) | 분석결과   |             | 비 고 |
|--------|------------------|-------|-------------|--------|--------|-------------|-----|
|        |                  |       |             |        | 섬유농도   | 기준조과<br>여부  |     |
|        |                  |       |             |        | (개/cc) | (>0.01개/cc) |     |
| HS#135 | 음압기9 (1층 복도)     | 9.73  | 50          | 518    | 0.002  | 노출기준 미만     |     |
| HS#136 | 1층 폐기물반출구        | 9.70  | 50          | 512    | 0.004  | 노출기준 미만     |     |
| HS#139 | 음압기8<br>(연수과회의실) | 9.71  | 50          | 519    | 0.001  | 노출기준 미만     |     |
| HS#142 | 2층 폐기물반출구        | 9.65  | 50          | 509    | 0.008  | 노출기준 미만     |     |
| HS#150 | 폐기물보관장 1         | 9.67  | 50          | 507    | 0.002  | 노출기준 미만     |     |
| HS#151 | 폐기물보관장 2         | 9.64  | 50          | 506    | 0.001  | 노출기준 미만     |     |

### 이 하 여 백

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Motic BA310-PCM현미경 사용(위상차현미경)  
\* 본 사는 고용노동부 지정 석면조사분석기관 입니다.  
\* 본 분석결과서는 법적용도로 사용될 수 없으며, 본 사의 허가없이 재발행 될 수 없습니다.

분 석 자:            강 수 아            강수아

(주)해솔환경컨설팅 대표이사 신 임 철

